

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 5
(МДОУ д/с комбинированного вида № 5)
301600, Тульская обл, Узловский район, г.Узловая, ул. Завенягина, д. 22

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (тип) объекта

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры

1.6. Название организации (учреждения) (полное официальное наименование)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 (МДОУ д/с комбинированного вида № 5)

1.7. Юридический адрес организации (государственный адрес)
301600 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Завенягина, дом 22

1.8. Основание для признания объектом (соответствие, лицензия, право собственности)

1.9. Форма собственности (государственная, частная, муниципальная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Деятельная организация (наименование) Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район

1.12. Адрес электронной почты, другие координаты
301600, Тульская обл, г. Узловая, ул. Кирова, д. 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (образование, здравоохранение, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищно-коммунальный рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3. Формы оказания услуг (на объекте с длительным пребыванием, и т.д., дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения (дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)

2018 год

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОСИ
заведующий МДОУ д/с
комбинированного вида № 5


О.В. Никулина
" 18 " июня 2018 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5

1.2. Адрес объекта

301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Завенягина, дом 22

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 2971,5 кв. м

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 (МДОУ д/с комбинированного вида № 5)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Завенягина, дом 22

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

301600, Тульская обл., г. Узловая, ул. Кирова, д. 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

224/200

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от железнодорожного вокзала до остановки «Березка»,
городским автомобильным транспортом № 123, 174, № 160, № 197, № 5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5-6 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушением зрения	ДУ
5	с нарушением слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП

5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

заведующий МДОУ д/с комбинированного вида № 5 О.В. Никулина

тел.: 8(48731) 2-78-73; 5-48-82 ; e-mail: mdouds5.uzl@tularegion.org

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОИВ
заместитель главы администрации
МО Узловский район



Е.П. Трегубова

"18" июня 2018 года

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры**

N _____

Узловский район " ____ " ____ 20 ____ г.
Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5
- 1.2. Адрес объекта 301607 Россия, Тульская область, Узловский район, Узловая, улица Завенягина, дом 22 г.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 2971,5 кв. м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 7745 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 (МДОУ д/с комбинированного вида № 5)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301607 Россия, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, улица Завенягина, дом 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация сфера деятельности – образования; виды оказываемых услуг – дошкольное образование; категория обслуживаемого населения по возрасту – дети; плановая мощность – 224/200

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
от железнодорожного вокзала до остановки «Березка», городским автомобильным транспортом № 123, № 174, № 160, № 197, № 5
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
- 3.2.2. Время движения (пешком) 5 – 6 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушением зрения	ДУ
5	с нарушением слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	План территории	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ	На плане изображено схематично	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	1-й этаж: 65,36,54,48,37,38,39,33,24,1,11 2-й этаж: 33,41,20,22,2,3,5	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	1-й этаж: 62,61,46,45,30,29,23,24,4,5 2-й этаж: 35,33,29,25,26,27,10,9,20,18	-
5	Санитарно- гигиенические помещения	ВНД	1-й этаж: 60,47,28,21,20,6, 2-й этаж: 37,36,32,31,23,24,16,17,6,7	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к	ДП-В	-	-

	объекту (от остановки транспорта)			
--	-----------------------------------	--	--	--

****** - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ДУ - доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, совещательные органы МО)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области _____

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на - л. |
| Пэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на <u>2</u> л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____ | |

Руководитель

рабочей группы

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Узловский район

Е.П. Трегубова

Члены рабочей группы

Главный специалист отдела

социальной защиты населения

Узловского района

М.Н. Шурганова

Председатель комитета культуры
администрации муниципального образования
Узловский район

О.Н. Потапова

Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
Узловский район

М.М. Генералова

Главный специалист по социальной
политике администрации
муниципального образования
Узловский район

Т.Н. Заика

В том числе:


представители общественных
организаций инвалидов

Председатель общества Узловской районной организации
Тульской региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Н.Е. Лунева

**представители организации,
расположенной на объекте**

Заведующий МДОУ д/с
комбинированного вида № 5
название организации


О.В. Никулина

Заведующий хозяйством
название организации

Н.А. Мамонтова

Управленческое решение согласовано " ____ " ____ 20__ г. (протокол N ____)
Комиссией
(название) _____

Приложение N 1
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от "18" июня 2018 г. № ____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 5**

301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, дом 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фот о	Содер жание	Значи мо для инвал ида (катег ория)	Содержан ие	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	изображено схематично	-	-	-	Не нуждается	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	изображено схематично	-	-	-	Не нуждается	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	изображено схематично	-	-	-	Не нуждается	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	технические решения невозможны организация альтернативно й формы обслужи- вания.	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	технические решения невозможны организация альтернативно й формы обслужи- вания.	-
	Общие требования к зоне							

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на плане	№ фото	

функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)			(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В	план территории	-	не нуждается

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **ДП-В, не нуждается**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 5**

301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, дом 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ ф о т о	Содер жание	Значимо для инвалида (категори я)	Содерж ание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	изображено схематично	-	-	-	Не нуждается	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-		-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	изображено схематично	-	-	-	Не нуждается	-
2.4	Дверь (входная)	есть	изображено схематично	-	Двери будут создавать при открыван ии препятств ия для прохода детей.	к,о,с	Капитальн ый ремонт	-
2.5	Тамбур	есть	изображено схематично	-	Узкий, будет препятств ие для прохода детей.	к,о,с	Капитальн ый ремонт	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	Изображе но	-	Капитальный ремонт

		схематично		
--	--	-------------------	--	--

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **доступно условно, капитальный ремонт.**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 5**

301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, дом 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест ь/н ет	№ на плане	№ фо то	Содерж ание	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содерж ание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1-й этаж: 36 2-й этаж: 18	-	Двери создают препятстви я для прохода детей. Внешние углы не округлены.	к,о,с	индивидуаль ное решение с ТСР	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	изобра жено схемат ично	-	Лестницы не имеют двусторонни х поручней и ограждения высотой 1,8 м и нет сплошного ограждения сеткой.	к,о,с	индивидуаль ное решение с ТСР	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует	К,О	технически е решения невозможн ы - организац ия альтернати вной формы обслужи вания.	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	отсутствует	К,О	технически е решения невозможн ы - организац ия альтернати вной	

							формы обслуживания.	
3.5	Дверь	есть	изображено схематично	-	Создают препятствия для прохода детей.	К,О	индивидуальное решение с ТСР	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	изображено схематично	-	Узкие, с неокругленными углами, лестницы не имеют двусторонних поручней и ограждений высотой 1,8 м и нет сплошного ограждения сеткой.	к,о,с	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.	
	ОБЩИЕ требования к зоне			-				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	Изображено схематично	-	индивидуальное решение с ТСР

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **доступно условно, индивидуальное решение с ТСР**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 5
301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, дом 22**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест ь/н ет	№ на плане	№ фот о	Содержа ние	Значим о для инвали да (катего рия)	Содерж ание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	19,3	-	Перекрытия и стены не обладают высокими звукоизолирующими свойствами. Двери создают препятствие для прохода детей. Нет комбинированной системы искусственного освещения. Нет специализированной мебели.	Г, К, О, С	индивидуальное решение с ТСР	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ			индивидуальное решение с ТСП

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **доступно условно, индивидуальное решение с ТСП**

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 5
301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, дом 22
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фот о	Содерж ание	Значимо для инвалида (категор ия)	Содержа ние	Виды работ
5.1	Туалетная комната				Узкое помещение , двери создают препятств ия для прохода детей, окраска дверей не контрасти рует со стенами.	к,о,с	технические решения невоз- можны - организация альтернатив ной формы обслужи- вания.	
5.2	Душевая/ванная комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)				Двери создают препятств ие для прохода детей.	к,о	технические решения невоз- можны - организация альтернатив ной формы обслужи- вания.	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-	ВНД			технические решения

гигиенических помещений				невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
--------------------------------	--	--	--	---

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **ВНД, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 5
301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, дом 22
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фот о	Содер жание	Значимо для инвалида (категори я)	Содерж ание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	-	Нет комбинир ованной системы для искусстве нного освещени я. Информа ция не доступна для детей.	к,с,о	техническ ие решения невоз- можны - организац ия альтернат ивной формы обслу- живания.	-
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:


Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **ВНД, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

1 am 1






1 am 2




1 m. 3.


137A *



Hand-drawn floor plan of a building with multiple rooms, corridors, and a staircase. The plan includes numerous dimensions in meters (e.g., 5.50, 12.90, 19.10) and handwritten calculations (e.g., $\frac{62}{31.9}$, $\frac{61}{49.3}$, $\frac{59}{29.4}$). A red line traces a path through the corridors. A circular stamp is visible at the bottom right.



Lm 2.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ОИВ

заместитель главы администрации
МО Узловский район

Е.Е. Трегубова

18 июня 2018 год



Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) N _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №5

1.2. Адрес объекта 301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, дом 22, ул. Советская.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2971,5 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 7745 кв. м

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 (МДОУ д/с комбинированного вида № 5)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, дом 22

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования администрации муниципального образования Узловской район

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Кирова, д. 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг

дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

224/200

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от железнодорожного вокзала до остановки «Березка», городским

автомобильным транспортом № 123, № 174, № 160, № 197, № 5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5-6 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДУ - доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области дата _____

(наименование сайта, портала)

1. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 18 " июня 2018 г.
2. Акта обследования объекта: N акта _____ от " 18 " июня 2018 г.
3. Решения Комиссии _____ от " ____ " _____ 20____ г.

План мероприятий (дорожная карта)
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг

по МДОУ д/с комбинированного вида № 5

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)						Ответственные за выполнение мероприятий	Ожидаемые результаты реализации мероприятия
		В том числе за счет средств:					Внебюджетные источники		
		Всего	Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Местного бюджета	Бюджета других субъектов РФ			
1. Приобретение интерактивных комплексов.	2018	390253,84		400000,00				Расширение возможностей предоставления развивающего материала, позволяющих усилить мотивацию ребенка с ОВЗ	Расширение сферы предоставления услуг инвалидам с нарушением зрения
2. Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	2018	83719,87			83719,87				

3. Приобретение дидактических пособий.	2018	30000		30000				(слабовидящих) Повышение качества образовательных услуг для детей с ОВЗ.
--	------	-------	--	-------	--	--	--	---

Заведующий МДОУ д/с комбинированного вида №5

О.В. Никулина

